

Information de lancement

NOVA 2

Version: 2.0.6

Date: 20 Mai 2011

Ce document concerne le produit

- Eclipse

Il fournit un aperçu des améliorations apportées par la version 2.0.6 de Nova.

Cher client,

Ayant passé avec succès la majorité de nos événements en France, Belgique, Pologne, République tchèque et Allemagne, à l'occasion de la convention annuelle de Sennheiser, de la tournée Européenne de Archive ainsi que du concert de Jazz d'Ibrahim Maalouf en Bretagne, c'est avec grand plaisir que nous vous fournissons cette version 2.0.6 de Nova.

Spike Jones, mix et enregistrement en tout numérique de l'orchestre symphonique accompagnant Archive à Berlin– Avril 2011



Eclipse installée dans un Car-Régie de Radio nationale en République Tchèque - Czech Radio Ceske Budejovice – 2011



Nouvelles corrections

I – Améliorations apportées par Nova dans sa version 2.0.6

1) Plusieurs corrections de bugs

NOVA 2.0.6 améliore considérablement la stabilité d'Eclipse. Si votre console est actuellement équipée de Nova 1.1.5 ou 2.0.2, nous vous conseillons fortement de mettre à jour le BIOS et le Système d'Exploitation des ordinateurs NOVA et M.A.R.S. Les instructions sont incluses dans le fichier de mise à jour disponible sur notre site internet.

2) Gestion des appareils Ethersound

NOVA 2.0.6 corrige la majorité des problèmes liés à la détection et gestion des appareils Ethersound. Cela concerne les DMI-8 de Neumann ainsi que les SR-16 d'INNOVASON.

3) Le nouvel Equalizer Paramétrique (incluant "Shelving" et Low/Hi Cut)

Les utilisateurs ont reporté que les valeurs affichées ainsi que le comportement de la courbe n'étaient pas cohérents. Cela a été corrigé en 2.0.6.

4) Gestion de la stéréo "à la volée"

La conversion d'un canal mono en stéréo causait une désynchronisation entre l'état de la commande MUTE et sa LED. Cela a été corrigé en 2.0.6.

5) Gestion du Link

Des problèmes liés aux canaux stéréo ou faisant partie d'une zone de déploiement (SmartFads) lorsque leur MUTE étaient linkés ont été corrigés dans cette version.

6) Comportement du Panoramique sur les busses L,R,C

Des problèmes ont été signalés sur ce sujet. Ils ont été pistés et corrigés.

7) Bibliothèques de process (menu Bank)

La sauvegarde et le chargement d'un ou plusieurs processing dans la bibliothèque ont été améliorés.

8) Plug-in insérés

Certaines conditions faisaient que les plug-in insérés n'étaient pas correctement chargés. Cela a été corrigé en 2.0.6.

9) Le paramètre de TRIM

Dans cette version, le TRIM est maintenant un paramètre disponible dans les grilles de Relax, Copy, et Link.

10) Courbes de PAN

Elles n'étaient pas correctement mises à jour après le chargement d'un show utilisant une courbe différente du show précédant. Cela a été corrigé en 2.0.6.

11) Matrices contrôlées par un VCA

Des utilisateurs ont rapidement rapporté qu'il n'était pas possible de contrôler des matrices à l'aide de VCA. Cela a été corrigé en 2.0.6.

12) Anti rebonds sur les switchs Prev/Next et autres

Parfois, un appuie sur un Switch provoque 2 appuies consécutifs... Problème définitivement réglé par cette version.

13) Fonction d'envoi automatique à 0db des Aux Send activée lors des changements de Patch

Cette fonction agissait comme si elle était activée lors des changements de patch. Cela a été corrigé en 2.0.6.

II – Améliorations additionnelles incluses dans le système d'exploitation 2.2

Le nouveau fichier "KeyMaker 2.2.0" est disponible sur notre site et est absolument nécessaire pour renforcer la stabilité des ordinateurs NOVA et M.A.R.S. Merci de suivre les instructions fournies dans l'archive permettant la mise à jour de Nova 2.0.6 et n'hésitez pas contacter notre service client si vous avez besoin d'une assistance lors de cette mise à jour.

Information importante concernant la version de « Desk »

Rendez-vous sur l'écran PCB (Personal Console Builder) de votre console et notez la version de Desk affichée. S'il ne s'agit pas de notre dernière version, la **4.28**, contactez rapidement notre service technique afin d'obtenir l'Eprom et la procédure de mise à jour.

Sans cette dernière version vous pourriez observer les symptômes suivants :

- Parfois, pas de détection de surface de contrôle au démarrage de la console.
- Dans la zone de déploiement, des faders restent bloqués tant qu'on n'appuie pas sur leur Select.

Notre Service Client

Si vous sentez qu'il est nécessaire d'obtenir une quelconque assistance lors de la mise à jour de votre système, merci de contacter notre service client. L'équipe vous fournira toute l'aide nécessaire à la bonne marche de cette mise à jour.

- Merci d'écrire un e-mail à : service@innovason.com / Tel.: +33 (0) 546 28 94 44 ou +49 7222 1002 4900

Votre e-mail devrait contenir les informations suivantes:

- Nom, téléphone et disponibilité de la personne à contacter.
- Nombre, type et description rapide du système.
- Version de logiciel actuelle.

Copyright

All rights reserved. No part of this document may be reprinted without the express permission of the Innovason SAS.

All trademarks and registered trademarks are owned by their respective holders. We cannot warrant that all brand names, products, trademarks, claims, regulations, directives, specifications and standards contained in this document are free from being subject to the property rights of a third person.

In spite of our careful examination we cannot warrant that the contents are free from errors. The Innovason SAS is not responsible for misleading or incorrect information which may possibly be contained in this document.

The Innovason SAS may make changes to specifications at any time and without prior notification.